



КНМ 44220061000200942514 от 07.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
e-mail: mchs44kos@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758.

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел/факс: 8(4942) 493-706
e-mail: kostroma_undpr@44.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Костромской торгово-экономический колледж».
(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Костромы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Костромской области – главного государственного инспектора города Костромы по пожарному надзору подполковника внутренней службы Кашицева Романа Анатольевича № 38 от 02.02.2022, КНМ44220061000200942514 от 07.02.2022 в период с 07 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года, заместителем главного государственного инспектора г. Костромы по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ковшовым Артемом Александровичем, инспектором ТО НД и ПР г. Костромы УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области – государственным инспектором города Костромы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Сироткиным Александром Сергеевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица ответственный за пожарную безопасность колледжа Галимий Владимир Николаевич, заведующий общежитием Трегубов Олег Авенирович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, установленные на объекте защиты располагаются не в пожарных шкафах.	ч. 2, ч. 3 ст. 86, ч. 1 ст. 106, ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее ФЗ-123), п. 6.2.3 Свод правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».	19.09.2022	
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) не соблюдаются проектные решения, а именно подсобное помещение, расположенное на лыжной базе не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (дымовыми пожарными извещателями).	ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 2 ст. 54 ФЗ-123, п. 4, п. 14 таблица 1 п. 9 НПБ 110-03 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)», п. 54 ППР РФ.	19.09.2022	
3.	При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно для отделки стен холла первого этажа применены ламинированные древесно-стружечные плиты с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
4.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, и именно в системе речевого оповещения, речевые оповещатели марки АРС-01.1.4 2007 года выпуска, эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;	19.09.2022	
5.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, и именно в системе речевого оповещения, световые пожарные оповещатели (табло Выход) марки «Молния» 2007 года выпуска, эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;	19.09.2022	
6.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации в случае пожара с истекшим сроком службы, а именно извещатели пожарные дымовые «ИПД-3.1 М» 2008 году выпуска эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»	19.09.2022	
7.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации в случае пожара с истекшим сроком службы, а именно ручные пожарные извещатели марки ИР-1 «Ростек» 2008 году выпуска эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
8.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы пожарной сигнализации в случае пожара с истекшим сроком службы, а именно приемно-контрольные приборы марки «Сигнал-20 М» 2007 года выпуска эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».	19.09.2022	
9.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, и именно в системе речевого оповещения, приборы автоматического речевого оповещения (БАС, БУМ-2) 2008 года выпуска, эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится их плановая замена.	п. 54 ППР РФ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;	19.09.2022	
10.	При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 14 для отделки стен применяются обои, для отделки потолка панели из пенополистирола, с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
11.	<p>При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 13 для отделки стен применяются обои, для отделки потолка панели из пенополистирола, с неизвестными показателями пожарной опасности.</p>	<p>п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.</p>	19.09.2022	
12.	<p>При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 37 для отделки стен применяются обои, для отделки потолка панели из пенополистирола, с неизвестными показателями пожарной опасности.</p>	<p>п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.</p>	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
13.	При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 15 для отделки стен применяются обои с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	
14.	При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 27 для отделки стен применяются обои с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	
15.	При установленных нормативными документами требованиях пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 12 для отделки стен применяются обои	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	с неизвестными показателями пожарной опасности.			
16.	При установленных нормативными документами требованиями пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 38 для отделки стен применяются обои, для отделки потолка панели из пенополистирола, с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	
17.	При установленных нормативными документами требованиями пожарной безопасности к применению декоративно-отделочных материалов на путях эвакуации, на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных материалов, а именно в коридоре секции № 49 для отделки стен применяются обои, для отделки потолка панели из пенополистирола, с неизвестными показателями пожарной опасности.	п. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Далее ППР РФ), ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123.	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
18.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) не соблюдаются проектные решения (проект 01/08 МБ ПС 2008 года на системы противопожарной защиты), в жилом помещении № 2 секции № 49 установлен один дымовой пожарный извещатель.	ч. 3, ч. 4, ст. 4 ч. 2 ст. 54, п. 12.16, п. 12.17 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 54 ППР РФ.	19.09.2022	
19.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода, а именно минимальный расход воды на пожаротушение составляет менее 2.5 л/с на 1 струю (1.28 л/с).	ч. 1 ст. 6, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч.1, ч. 3 ст. 86 ФЗ-123, п. 48 ППР РФ; п. 7.6 таблицей 7.1 п. 7 СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».	19.09.2022	
20.	На объекте защиты количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (протокол инструментального контроля № 66-2-3/22 от 18.02.22).	п. 54 ППР РФ, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 84 ФЗ-123; п. 3.14, 3.15, п. 3.16, п. 3.22 НПБ 104-03 (Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях), п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.8 СП 3.13130.2009.	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
21.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно на объекте защиты применяемые в качестве автономных источников питания аккумуляторные батареи не имеют достаточную емкость для обеспечения непрерывного питания в течение времени (время работы в дежурном режиме 24 часа, в режиме пожар 1 час), необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием систем противопожарной защиты (применены три АКБ 7 А/ч и одна 12 А/ч, проектом предусмотрено применение четырех АКБ емкостью 17 А/ч).	ч. 4 ст. 103 ФЗ-123, п. 54 ППР РФ, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».	19.09.2022	
22.	На объекте защиты в комнате № 4 секции № 46 допускается пользование розеткой с повреждениями (оплавлен разъем).	П. 35 (б) ППР РФ.	19.09.2022	
23.	При изменении объемно-планировочных решений не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно на объекте защиты II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО с принятыми классами пожарной опасности	ч. 1 ст. 28, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 34, ч. 1, ч. 4 ст. 35, ст. 36 ФЗ-123, п. 6.6.1 СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	19.09.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	строительных конструкций КО, в коридоре на первом этаже для выделения кладовой установлена перегородка, выполненная их пиломатериалов (тес) по деревянному каркасу с показателем ненормируемого класса пожарной опасности строительной конструкции.			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель главного государственного инспектора города Костромы по пожарному надзору подполковник внутренней службы Ковшов Артем Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» 02 2022 г.

Государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Сироткин Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» 02 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор колледжа В.В. Терешнова

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«18» февраля 2022 г.



(подпись)

(подпись)