

к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 7 от « 16 » апреля 2015 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ОГБПОУ «Костромской торгово-экономической колледж», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			Имеются дефекты асфальтового покрытия.	К, О	Устранение дефектов асфальтового покрытия.	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			Имеются дефекты асфальтового покрытия.	К, О	Устранение дефектов асфальтового покрытия.	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
1.3.	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	есть			Имеются дефекты асфальтового покрытия. Отсутствует выделенное, маркированное место для транспорта инвалидов	К, О	Устранение дефектов асфальтового покрытия. Установка знака.	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка знака, с согласованием его с Комитетом дорожного хозяйства администрации и г. Костромы.
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К), ДУ (О)			<ul style="list-style-type: none"> -ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия; -установка перил; - установка 2 стационарных пандусов; - установка крыльца, ступенек - установка знака, с согласованием его с Комитетом дорожного хозяйства администрации г. Костромы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»,
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная) главный вход	есть			Перила не соответствуют, Крыльцо запасного выхода не приспособлено для передвижения инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках имеет дефекты, не соответствует по размерам	К, О	Установка перил, крыльца	Частичная разборка перил. Установка перил; Демонтаж существующего крыльца и установка крыльца, соответствующего размерам
2.2.	Пандус (наружный) главный вход Пандус (наружный) запасный выход	нет			Отсутствуют пандусы	К, О	Установка 2 стационарных металлических пандусов	Установка 2 стационарных пандусов и (главный вход, запасный выход) Установка перил (в т.ч. установка поручней с нетравмирующим и окончаниями)
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			Имеется перепад ступеньки.	К, О	Выравнивание лестничного марша (перепад ступеньки)	Частичный демонтаж лестничной площадки, устройство крыльца и покрытия из тротуарной плитки
2.4.	Дверь (входная) главный вход	есть			Двери не приспособлены для передвижения инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках	К, О	Устранение порогов. Установка металлических дверей.	Установка 2 металлических дверей, 2 пластиковых дверей

	Дверь (входная) запасный выход					Установка одной металлической двери, двух пластиковых дверей	Установка поручней - штанги на двери.
2.5.	Тамбур	есть			Имеется перепад ступеньки. для передвижения инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках	Устранение порогов.	Установка напольных пандусов для устранения перепадов
	Общие требования к зоне	есть			Отсутствует кнопка вызова помощника Отсутствует информация о предоставляемых услугах.	Установка кнопки вызова помощника Установка информационных средств об объекте (визуальных)	Установка кнопки вызова помощника Установка информационных средств об объекте (визуальных)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г)			<ul style="list-style-type: none"> -Устройство 2 стационарных металлических пандусов и перил (в т.ч. установка поручней с не травмирующими окончаниями); - демонтаж существующего крыльца и установка крыльца, соответствующего размерам; -устройство покрытия из тротуарной плитки; -установка напольных пандусов для устранения перепадов; -установка 2 металлических дверей, 2 пластиковых дверей; -установка поручней -штанг на двери; -установка кнопки вызова помощника; -установка информационных средств об объекте (визуальных)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономической колледж»,
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нарушений нет	К, О.	Не требуется	----
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			Поручни отсутствуют	К, О.	Установка поручней	Установка поручней внутри здания
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус для передвижения инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках в столовую	К, О.	Пандус откидной	Установка двух откидных пандусов
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Не требуется	-
3.5.	Дверь	есть					Не требуется	
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Поручни отсутствуют	К, О.	Установка поручней	Установка поручней внутри здания по пути эвакуации
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ВДН(К), ДЧ-И(О)			- Установка двух откидных пандусов; - Установка поручней внутри

				здания по пути эвакуации
--	--	--	--	--------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»,
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть					Не требуется	
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВДН-К, ДУ-О			Проектные работы по пробивке проема в капитальной стене и установку дверного блока. Общестроительные, электромонтажные работы (смета прилож. № 11) Установка визуальных средств информации на дверях кабинета. Приобретение специализированного оборудования (прайс-прилож. № 12) и мебели. (прайс-прилож. №

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	---	---	---	-----	-----	-----	-----

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	---	---	-----	-----	-----	-----

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»,
расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	нет	---		Отсутствует	К, О	<u>Оборудование двух санузлов</u> Установка визуальных средств информации на двери санузла; Замена 2 дверей; Установка перегородок, унитаза, раковины, монтаж трубопроводов хгв и канализации. Установка опорных (в т.ч. откидных) поручней в санузле; Установка крючков для костылей и др. Замена дверного блока;	Установка визуальных средств информации на двери санузла Установка перегородок, унитаза, раковины, монтаж трубопроводов хгв и канализации. Установка опорных (в т.ч. откидных) поручней в санузле; Установка крючков для костылей и др. Замена дверей
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	----		Для предоставления услуг не требуется	К, О.		
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Нарушений нет	К, О.	-----	-----
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1. Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-К,О			Установка визуальных средств информации на двери санузла Установка перегородок, унитаза, раковины, монтаж трубопроводов хгв и канализации. Установка опорных (в т.ч. откидных) поручней в санузле; Установка крючков для костылей и др. Замена дверного блока

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания